

# 石塚樋門・ポンプゲート築造工事 工事状況

令和5年10月末 進捗率 約86%

10月は、地下オイルタンクの施工を行いました。  
11月は、引き続き、地下オイルタンクの施工を行います。



地下オイルタンク基礎砕石完了



地下オイルタンク均しコンクリート施工状況



地下オイルタンク鉄筋組立状況



地下オイルタンク鉄筋組立状況

