


通学路対策箇所図(芳山小学校)



番号 ① 路線名 大町一桑野二丁目線
住所 郡山市神明町
交通量が多く、走行車両の速度も速く危険。

番号 ② 路線名 池ノ台長者一丁目線
住所 郡山市麓山二丁目
公共施設(郵便局、高校)が隣接し、交通量も多い。歩道に防護柵がないので危険。

番号 ③ 路線名 大町一桑野二丁目線
住所 郡山市神明町
一方通行規制されている箇所だが、交通量が多く危険。歩道に防護柵がない。

番号 ④ 路線名 麓山一丁目久保田線
住所 郡山市麓山一丁目
朝の通学時間の交通量が多く、歩道がないため危険。

番号 ⑤ 路線名 駅前二長者二丁目線
住所 郡山市神明町
一方通行の道路であるが、4m道路のため歩道の確保ができない。

番号 ⑥ 路線名 大町一桑野二丁目線
住所 郡山市長者二丁目
止まれるの標識が無いので通行する車は十字路でも止まらない。ほとんどの車は減速せず通過。

番号 ⑦ 路線名 本町開成線
住所 郡山市麓山1丁目
交通量は非常に多い。小学生はほぼ通行しないが、高校生・一般の自転車・歩行者の通行も多い

番号 ⑧ 路線名 長者二丁目桃見台1号線
住所 郡山市桃見台
交通量は非常に多い。小学生はほぼ通行しないが、高校生・一般の自転車・歩行者の通行も多い

番号 ⑥ 路線名 長者三丁目桃見台2号線
住所 郡山市長者三丁目
県道へ出る車両が多いが見通しが悪く、通学時に児童が巻き込まれる危険がある。

番号 ⑦ 路線名 駅前二長者二丁目線
住所 郡山市神明町
交差点横断時に児童が電柱の陰になり運転者から見えないため危険。

番号 ⑧ 路線名 県道河内郡山線
住所 郡山市虎丸町
通学時間帯は自動車、自転車の通行量が多く、事故などが発生するなど危険。

番号 ⑨ 路線名 長者一丁目三丁目線
住所 郡山市長者一丁目
子供の通学路になっているが、車からの見通しが悪い。

番号 ⑩ 路線名 長者二丁目桃見台1号線
住所 郡山市長者二丁目 外
歩道が片側しかない。歩道がないほうも子供が通行するので危険である。

— : 通学路
- - : 要対策箇所
- - : 学校出入口から1km以内の区域

内環状線

国道4号

郡山駅