


# 通学路対策箇所図(橘小学校)



番号	①	路線名	小原田一菜根三丁目線
住所	郡山市七ツ池町1番地		
5差路交差点で、道路勾配もあり見通しが悪く危険			

番号	②	路線名	堤下堂前町4号線
住所	郡山市堤下町3番地		
S字カーブで見通しが悪い。			

番号	③	路線名	山根町栄町線
住所	郡山市愛宕町3番地		
狭小幅員道路であるが、交通量も多く、路上駐車もあり危険			

番号	④	路線名	本町一丁目堤下町線
住所	郡山市本町二丁目		
せまい路地。見通しが悪い。			

番号	⑤	路線名	愛宕町5丁目
住所	郡山市愛宕町10~20		
外灯が少なく、防犯上危険。			

番号	⑥	路線名	池ノ台鶴見担二丁目線
住所	郡山市愛宕町1-6		
時間帯通行規制がかかっているが、無許可車の通行があり危険。			

番号	⑦	路線名	愛宕2号線
住所	郡山市愛宕町13-11		
一時停止せず、カーブミラーを確認しながら通行する車両が多く、北から坂道を下る自転車との接触の危険がある。			

番号	⑧	路線名	堤下町2号線
住所	郡山市堤下町		
右側からの車両が見えない。止まれの標示もないため、出会い頭の事故により児童が巻きこまれる危険性がある			

番号	⑨	路線名	山根町愛宕町2号線
住所	郡山市愛宕町 地内		
止まれの標識の位置があるべき場所になく危険。また外側線も薄くなっている。			