


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桜小学校
箇所番号	1
対策内容	交差点内のカラー舗装・ポストコーン設置 グリーンベルトの延伸 横断歩道の移設

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桜小学校
箇所番号	2
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桜小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線 交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桜小学校
箇所番号	6
対策内容	区画線の設置 規制標識の移設

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桜小学校
箇所番号	7
対策内容	区画線 カラー舗装（横断歩道）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桜小学校
箇所番号	8
対策内容	道路改良

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工