

桑野小学校

番号	①	路線名	亀田一丁目9号線
住所	郡山市亀田一丁目		
交通量が多いのに交差点に信号機がなく車同士の事故が多い。			
番号	②	路線名	島亀田線
住所	郡山市亀田一丁目		
交通量が多い。また、塀が多く見通しが悪い。			
番号	③	路線名	河内郡山線
住所	郡山市亀田二丁目		
交通量が多く、見通しが悪い。			
番号	④	路線名	亀田西線
住所	郡山市亀田西		
道路幅員が狭く歩道がない。自動車と児童が接触する恐れがある。			
番号	⑤	路線名	亀田一丁目23号線
住所	亀田一丁目		
一時停止の規制がかかっているが、停止しない車が多く危険			
番号	⑥	路線名	県道 河内郡山線
住所	亀田二丁目		
交通量が多く車がスピードを出していて危険			
番号	⑦	路線名	亀田一丁目9号線
住所	亀田一丁目		
通過する運転手に注意喚起をする上でも、横断歩道及び停止線の設置をお願いしたい。			



— : 通学路
- - - : 要対策箇所
- - - : 学校出入口から
 1 km以内の区域