


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桑野小学校
箇所番号	1
対策内容	区画線標示 交差点鉤の設置 車止めの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桑野小学校
箇所番号	2
対策内容	路面カラー塗装 薄層カラー舗装等

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桑野小学校
箇所番号	4
対策内容	外側線 横断歩道

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桑野小学校
箇所番号	5
対策内容	交差点のカラー化 ラバーポール設置 取り締まりの実施

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桑野小学校
箇所番号	6
対策内容	外側線の補修 信号機の歩行者先出の検討

対策前後の状況

対策前



対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桑野小学校
箇所番号	7
対策内容	外側線・ドットライン・グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和5年度施工