


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立朝日が丘小学校
箇所番号	1
対策内容	路面標示（横断者注意）

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立朝日が丘小学校		
箇所番号	2		
対策内容	路面標示（横断者注意・カーブ注意） 道路改良 交差点のカラー化・クロスマーク等の補修（R5）		
対策前後の状況			
	対策前		対策後
		<p>平成27年度施工</p> 	
		 <p>令和5年度施工</p>	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立朝日が丘小学校
箇所番号	3
対策内容	

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立朝日が丘小学校
箇所番号	5
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立朝日が丘小学校
箇所番号	6
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立朝日が丘小学校
箇所番号	7
対策内容	路面標示（横断者注意）

対策前後の状況

対策前



対策後



令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立朝日が丘小学校
箇所番号	8
対策内容	ドットライン、クロスマーク、 交差点内カラー化、ゼブラゾーン
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立朝日が丘小学校
箇所番号	9
対策内容	交差点のカラー化 路面標示（減速）

対策前後の状況

対策前



対策後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立朝日が丘小学校
箇所番号	10
対策内容	路面標示 交差点の標示 (T字) 押しボタン信号の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立朝日が丘小学校
箇所番号	11
対策内容	交差点のカラー化 クロスマークの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和5年度施工