

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第二中学校
箇所番号	2
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第二中学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対策前




対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区	
学校名	郡山市立郡山第二中学校	
箇所番号	4	
対策内容	信号機設置済み交差点	
対策前後の状況		
	対 策 前	対 策 後
		
		平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第二中学校
箇所番号	10
対策内容	電柱の移設、横断歩道に足型マットの設置 横断歩道設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工