


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	1
対策内容	路肩部のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	2
対策内容	路肩部のカラー化、電柱移設、ラバーポール設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	3
対策内容	路肩部のカラー化

対策前後の状況

対策前





対策後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	5
対策内容	側溝改修 グリーンベルト・交差点のカラー化 区画線の補修
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
平成29年度施工 令和3年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	6
対策内容	グリーンベルト設置 30kmの速度制限 のぼり旗の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	10
対策内容	外側線の補修

対策前後の状況

対策前



対策後



令和4年度施工