


小原田小学校



番号 ⑬ 路線名 小原田二昭和一丁目2号線
住所 郡山市昭和一丁目

カーブで見通しが悪く発見が遅れる。

番号 ⑭ 路線名 深台小原田一丁目線
住所 郡山市小原田五丁目

道路が狭く、児童の安全な通行が難しい。

番号 ① 路線名 田村香久池二丁目線
住所 郡山市函景二丁目

地下道(JR本線)に歩道が少なく危険。

番号 ② 路線名 小原田四丁目五号線
住所 郡山市小原田四丁目

校庭東側市道の幅員が狭小で危険。

番号 ③ 路線名 小原田五丁目一丁目2号線
住所 郡山市小原田五丁目

信号機がない横断歩道。交通量が多く危険。

番号 ④ 路線名 須賀川二本松線
住所 郡山市小原田四丁目

押しボタン式信号機があるが青時間が短い。

番号 ⑤ 路線名 小原田五丁目一丁目2号線
住所 郡山市小原田四丁目

車が止まらず飛び出して危険。

番号 ⑥ 路線名 小原田五丁目一丁目2号線
住所 郡山市小原田五丁目

交通量が多い。

番号 ⑦ 路線名 深台小原田一丁目線
住所 郡山市小原田一丁目

地下道(JR本線)に歩道が少なく危険。

番号 ⑧ 路線名 小原田四丁目七ツ池線
住所 郡山市小原田四丁目

上り坂の直上に横断歩道があり、運転者から見えにくく危険。

番号 ⑨ 路線名 田村香久池二丁目線
住所 郡山市小原田五丁目

幅員が狭小で、歩道のない箇所があり十分な歩行空間が確保できない。

番号 ⑩ 路線名 小原田四丁目8号線
住所 小原田四丁目

幅員が狭く左側を通行している。

番号 ⑪ 路線名 田村香久池二丁目線
住所 郡山市小山田三丁目

歩行者用の信号機がなく危険である。

番号 ⑫ 路線名 小原田二丁目9号線
住所 郡山市小原田二丁目

交通量が多く、速度超過の車が多い。

--- : 通学路
--- : 要対策箇所
--- : 学校出入口から1 km以内の区域