

## 対 策 一 覧 表

【小原田小学校】

(住所:郡山市小原田4丁目5-18)

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
1	市道	田村香久池二丁目線	郡山市 函景 町 二丁目 字	地下道(JR本線)に歩道がなく危険	H24	路肩カラー舗装	市	H25	○	○				
2	市道	小原田四丁目五号線	郡山市 小原田 町 四丁目 字	校庭東側市道の幅員が狭小で危険	H24	ポストコーン	市	H25	○	○				
3	市道	小原田五丁目一丁目2号線	郡山市 小原田 町 四丁目 字	信号機がない横断歩道。交通量が多く危険	H24	交差点内のカラー舗装	市	H25	○	○				
4	県道	須賀川二本松線	郡山市 小原田 町 四丁目 字	押しボタン式信号機があるが、青時間が短い	—	青現示時間延長	公安	H24	○	○				
5	市道	小原田五丁目一丁目2号線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	車が止まらずに飛び出して危険	H25	交差点内のカラー舗装 路面標示	市	H26	○	○				
6	市道	小原田五丁目一丁目2号線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	交通量が多い。	H25	交差点内のカラー舗装	市	H26	○	○				
7	市道	深田台小原田一丁目線	郡山市 小原田 町 一丁目 字	地下道(JR本線)に歩道がなく危険	H24	区画線	市	H25	○	○				
8	市道 市道 市道	小原田四丁目七ツ池線	郡山市 小原田 町 四丁目 字	上り坂の直上に横断歩道があり、運転者から見えにくく危険。	H26	カラー舗装	市	H28	○					
					H26	横断歩道の移設	公安	H29	○	○			移設不可	
					R4	路面標示の設置	市	R5	○	○				
					R4	ダイヤモンド等の補修	公安		○					
9	市道	田村香久池二丁目線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	幅員が狭く、歩道の無い箇所があり、十分な歩行空間が確保できない。	H26	路肩カラー舗装、区画線工、	市	H28 H29	○	○	○	○		
						交差点内のカラー舗装	市	H29	○	○	○	○		
						H26	側溝改修	市	R1	○	○	○	○	
10	市道 県道	小原田四丁目8号線 須賀川二本松線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	幅員が狭く左側を通行している。左側の道路をカラー化してほしい。	R1	グリーンベルト 路面標示の設置	市	R3	○	○				
						交差点のカラー化	県	R4	○	○				
11	市道	田村香久池二丁目線	郡山市 小原田 町 三丁目 字	歩行者用の信号機がなく危険である。	R1	歩行者用信号機の設置	公安	R4	○	○			R2上申中	
12	市道	小原田二丁目一丁目2号線	郡山市 小原田 町 二丁目 字	速度を出す車Dが多く減速等の注意喚起	R4	区画線等の補修	市		○					
						止まれ等の補修	公安	R4	○	○				
13	市道	小原田二昭和一丁目2号線	郡山市 昭和 町 一丁目 字	カーブで見通しが悪く発見が遅れる。路面標示の設置等検討してほしい。	R5	路面標示	市		○				小原田中⑥と同様	
14	市道	深田台小原田一丁目線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	道路が狭く、児童の安全な通行が難しい。自動車とぶつかりそうになったこともあり、一方通行などの対策をお願いしたい。	R5	外側線・グリーンベルト	市		○					小原田中⑦と同様
						進入禁止の規制	公安		○					