


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	1
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	2
対策内容	ポストコーン設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内のカラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	4
対策内容	青信号の現示時間延長
対策前後の状況	
<div data-bbox="474 759 1816 1230" data-label="Text"><p>信号機の調整済み</p></div>	
<p>平成24年度施工</p>	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	5
対策内容	交差点内のカラー舗装 路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	6
対策内容	交差点内のカラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	7
対策内容	区画線

対策前後の状況

対策前







対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立小原田小学校		
箇所番号	8		
対策内容	カラー舗装 横断歩道の移設 路面標示の設置 (R5)		
対策前後の状況			
	対策前		対策後
		<p>平成28年度施工</p> 	
		 <p>令和5年度施工</p>	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小原田小学校
箇所番号	9
対策内容	路肩カラー舗装、区画線工 交差点内のカラー舗装 側溝改修

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工