


通学路対策箇所図 (小原田中学校)

中央



番号 ⑥ 路線名 小原田二昭和一丁目2号線
住所 郡山市昭和一丁目

カーブで見通しが悪く発見が遅れる。

番号 ⑦ 路線名 深田台小原田一丁目線
住所 郡山市小原田五丁目

道路が狭く、児童の安全な通行が難しい。

番号 ① 路線名 小原田三丁目二丁目1号線
住所 郡山市小原田三丁目

道路が狭いうえに、朝は東部幹線の迂回路になり、交通量が多い。

番号 ② 路線名 小原田三丁目1号線
住所 郡山市小原田三丁目

交通量が多いことに加え、道路が狭い。

番号 ③ 路線名 田村香久池二丁目線
住所 郡山市小原田四丁目

交通量が多いことに加え、カーブになっていて車が見えにくい。

番号 ④ 路線名 小原田一菜根三丁目線
住所 郡山市小原田一丁目

交通量が多いことに加え、カーブになっていて車が見えにくい。

番号 ⑤ 路線名 国道49号
住所 郡山市田村町金屋字上川原

交通量が多く、登校時は、高校生の自転車通学等で混雑する。

通学路対策箇所図 (小原田中学校)

下

