・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【小原田中学校】　（住所：郡山市小原田三丁目20-41）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	小原田三丁目二丁目1号線	郡山市　小原田三丁目　町　字	道路が狭いうえに、朝は東部幹線の迂回路になり、交通量が多い。	H25	グリーンベルト	市	H26	○	○	○		
						交差点カラー舗装	市	H30	○	○			
2	市道	小原田三丁目1号線	郡山市　小原田三丁目　町　字	交通量が多いことに加え、道路が狭い。	H25	区画線・路肩カラー化	市	H26	○	○	○		
3	市道	田村香久池二丁目線	郡山市　小原田四丁目　町　字	交通量が多いことに加え、カーブになっていて車が見えにくい。	H25	路肩部カラー化	市	H25	○	○	○		
4	市道	小原田一菜根三丁目線	郡山市　小原田一丁目　町　字	交通量が多いことに加え、カーブになっていて車が見えにくい。	H25	交差点カラー舗装、カーブミラー	市	H26～	○	○	○		
5	国道	国道49号	郡山市　田村町　町　金屋　字　上川原	交通量が多く、登校時は、高校生の自転車通学等で混雑する。	H25	歩道拡幅等	国	R3	○	○			H27事業中止により対策困難
6	市道	小原田二昭和一丁目2号線	郡山市　昭和　町　一丁目　字	カーブで見通しが悪く発見が遅れる。路面標示の設置等検討してほしい。	R5	路面標示	市		○				小原田小⑬と同様
7	市道	深田台小原田一丁目線	郡山市　小原田　町　五丁目　字	道路が狭く、児童の安全な通行が難しい。自動車とぶつかりそうになったこともあり、一方通行などの対策をお願いしたい。	R5	外側線・グリーンベルト	市		○				小原田小⑭と同様
						進入禁止の規制	公安		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										