


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立小原田中学校
箇所番号	1
対策内容	交差点カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立小原田中学校
箇所番号	2
対策内容	区画線・路肩カラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立小原田中学校
箇所番号	3
対策内容	路肩部カラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立小原田中学校
箇所番号	4
対策内容	交差点カラー舗装 カーブミラー

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工