


通学路対策箇所図 (郡山第四中学校)

中央



番号	①	路線名	横塚六丁目11号線
住所	郡山市横塚六丁目		

近年通行量が増加した。歩道もなく幅員が狭いので危険。

番号	②	路線名	横塚五丁目一丁目線
住所	郡山市横塚六丁目		

歩道がなく、見通しが悪く危険。

番号	③	路線名	横塚五丁目一丁目線
住所	郡山市芳賀一丁目		

民地の枝がはりだし見通しが悪い。

番号	④	路線名	県道 二本松・金屋線
住所	田村町下行合		

交差点に近づくとき急に幅員が狭くなり、自転車・歩行者が通行しづらくなる。

通学路対策箇所図 (郡山第四中学校)

右



