・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【緑ヶ丘中学校】　（住所：郡山市緑ヶ丘西四丁目1-1）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	斉藤下行合線	郡山市　蒲倉　町　字　広表	交通量が多く、コンビニがあり、運転者が気をとられやすい。									
2	県道	斉藤下行合線	郡山市　大平　町　字　前田	交通量が多く、道路が狭く危険である。									
3	県道	斉藤下行合線	郡山市　大平　町　字　向河原	交通量が多く、道路が狭く危険である。	H25	路面標示	県	R1	○	○			
4	県道	斉藤下行合線	郡山市　緑ヶ丘　町 東七丁目 字	交通量が多く、道路が狭く危険である。									
5	県道	斉藤下行合線	郡山市　蒲倉町　町　字　宮ノ前	車線の上で、歩行者と車を遮るものがなく危険である。	H29	区画線の補修　路面標示	県	R1	○	○	○	○	
					H29	速度標識	公安	H30	○	○			
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										