


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	1
対策内容	路面カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	3
対策内容	ゾーン30規制 カラー舗装 一部歩道補修

対策前後の状況

対策前




対策後





平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)	
学校名	郡山市立富田小学校	
箇所番号	4	
対策内容	ゾーン30規制要請中	
対策前後の状況		
	対策前	対策後
		
		平成26年度施工

規制済み

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区(富田町)	
学校名	郡山市立富田小学校	
箇所番号	5	
対策内容	側溝改修 (蓋掛け) 路面標示 道路改良	
対策前後の状況		
対策前		対策後
		
		平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	6
対策内容	区画線 グリーンベルトの設置 速度制限

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	7
対策内容	ガードレールの設置 街灯の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	8
対策内容	路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	9
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	10
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	11
対策内容	横断歩道の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工