


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	1
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	2
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前




対策後



平成25年度施工



平成27年度施工




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	4
対策内容	路側カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	5
対策内容	路側カラー舗装 一時停止規制の変更 (東西路線を規制)

### 対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	6
対策内容	路側カラー舗装、歩道新設

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	7
対策内容	道路拡幅 グリーンベルト設置

対策前後の状況

対策前



対策後




## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	8
対策内容	路側カラー舗装 電柱移設

### 対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	10
対策内容	外側線 横断歩道の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	11
対策内容	一時停止規制の新設

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	12
対策内容	歩道新設

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	13
対策内容	グリーンベルト 区画線の設置 ゾーン30の路面標示の補修

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	14
対策内容	防護柵の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区(富田町)	
学校名	郡山市立富田東小学校	
箇所番号	15	
対策内容	交差点のカラー化 区画線 グリーンベルトの設置 ゾーン30の標示 時間帯規制	
対策前後の状況		
対策前		対策後
		
平成30年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	16
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	17
対策内容	植樹帯の撤去 路面標示 一時停止の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	18
対策内容	交差点カラー化 路面標示 横断歩道の補修

## 対策前後の状況

対策前



対策後



令和3年度施工




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	20
対策内容	クロスマーク 路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田東小学校
箇所番号	21
対策内容	歩道部のカラー化 外側線補修 一時停止、横断歩道の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和4年度施工