


通学路対策箇所図(富田西小学校)



番号	⑨	路線名	大十内上鶴時田1号線
住所	富田町字大十内85 地先		
公民館までしか歩道がない。歩道が切れたところで道路を横断するか、そのまま路肩を歩くしかない。			

番号	⑩	路線名	向館大山南線
住所	富田町大十内 地内		
区画線は設置されたが、グリーンベルトの設置をしてほしい。			

番号	⑪	路線名	向館大山南線
住所	うねめ町 地内		
道路幅が狭く、歩道と車道を区別するグリーンベルト等が設置されていない。			

番号	⑫	路線名	向館大山南線
住所	富田町大十内 地内		
道路幅が狭く、歩道と車道を区別するグリーンベルト等が設置されていない。			

番号	⑬	路線名	西ノ山諏訪前線
住所	富田町中野目 地内		
大生通りに入るT字路に横断歩道がなく危険			

番号	①	路線名	国道49号
住所	郡山市富田町字向館		
交通量が多い。			

番号	②	路線名	館南向館線
住所	郡山市富田町字館南		
交通量が多い交差点。			

番号	③	路線名	県道河内郡山線
住所	郡山市希望ヶ丘		
交通量が多い。			

番号	④	路線名	向館庚坦原線
住所	郡山市富田町字館南		
道幅が狭く歩道がない。			

番号	⑤	路線名	向館大山南
住所	郡山市富田町字大十内		
壁で見通しが悪く交通量が多い。また、緩やかな坂道である。			

番号	⑥	路線名	館南向館線
住所	郡山市富田町字館南		
通行量が多いが幅員が狭く、通行車両が一時停止しないため安全に渡ることができない。			

番号	⑦	路線名	下西田大十内線
住所	郡山市富田町字館南		
交通量が多いが幅員が狭く、一時停止規制がなく児童が安全に歩行できない。			

番号	⑧	路線名	大十内8号線
住所	郡山市富田町大十内		
児童が交差点を横断し通学しているが、横断歩道がないため危険である。			

--- : 通学路
--- : 要対策箇所
--- : 学校出入口から1km以内の区域