

安積第一小学校

番号	①	路線名	市道 笹川多田野線
住所	郡山市安積町荒井字橋郎治		
交通量が多い交差点、横断歩道が斜めになっているため危険			

番号	②	路線名	市道 笹川多田野線
住所	郡山市成山町		
橋梁部の歩道縦断が急で危険			

番号	③	路線名	国道 4号線
住所	郡山市安積一丁目171番地		
歩道利用者が多いが、幅員が狭小で安全な通行が十分確保されていない。			

番号	④	路線名	市道 笹川多田野線
住所	郡山市成山町		
通行車両が多く走行速度も速いため、歩道を歩行するとき危険。			

番号	⑤	路線名	区画整理地内
住所	郡山市安積町荒井下字権現		
規制看板（一時停止）がほしい			


番号	⑥	路線名	市道 笹川川田線
住所	郡山市安積二丁目		
行政センター前バス停付近の中央分離帯の植え込みが視野に入り見通しが悪い。			

番号	⑦	路線名	区画整理地内
住所	郡山市安積町荒井字東前田		
歩道が狭い			

番号	⑧	路線名	区画整理地内
住所	郡山市安積町荒井字北田		
走行車両の速度が高く、危険			

番号	⑨	路線名	市道 川向賀庄線
住所	郡山市字賀庄		
幅員狭小な住宅街の市道であるため、交差点内の見通しが悪く、危険			

番号	⑩	路線名	市道 安積成田線
住所	郡山市長久保一丁目17		
国道に向かって緩やかな坂道であるため、走行車両のスピードが速く、路肩歩行が危険			



番号	⑩	路線名	安積成山線
住所	安積二丁目 地内		
交差点に南側と東側に横断歩道がなく、東側を歩く生徒がどこを歩いたらかわからず危険である。			

番号	⑪	路線名	市道 成山町長久保二丁目線
住所	郡山市長久保一丁目39		
走行車両の速度が高く、危険			

番号	⑫	路線名	市道 成山長久保線
住所	郡山市成山町		
急な坂で見通しが悪い坂道でスピードも出し、歩道も狭く危険。			

番号	⑬	路線名	市道 安積一丁目二丁目2号線
住所	郡山市安積一丁目		
見通しが悪い交差点で、自転車の交通量が多く危険			

番号	⑭	路線名	区画整理地内
住所	郡山市安積町荒井字戸蘭塔		
狭い路地からの飛び出しが多く、危険			

番号	⑮	路線名	市道 成山長久保線
住所	郡山市成山町		
路上駐車が多く、危険			

番号	⑯	路線名	市道 年柄安倍線
住所	郡山市安積町荒井字北大部		
見通しが悪く、スピードを出す車両があり危険			

番号	⑰	路線名	市道 日出山荒井線
住所	郡山市安積町荒井字荒井		
見通しが悪い交差点で、4号線への通り抜けで自動車交通量が多く危険。			

番号	⑱	路線名	市道 成山長久保線
住所	郡山市成山町		
カーブ区間で縁石が低く、積雪があると車道と歩道の区別がわかりにくくなり、非常に危険である。			

番号	⑲	路線名	市道 神明三入分線
住所	郡山市安積町荒井字神明		
当該区間には歩道がなく、狭隘であるが通り抜けの車が多く危険である。			

番号	⑳	路線名	市道 西長久保8号線
住所	安積町西長久保 地内		
車の往来が激しく、見通しが悪い。カラー舗装をするなど運転手に注意を呼び掛けるような手だてが必要。(歩道が一部なくなっている)			

番号	㉑	路線名	成山町5号線
住所	安積町成山町		
坂道からのT字路で「止まれ」の標識がない。自動車よりも自転車心配される。			

---	通学路
---	要対策箇所
---	学校出入口から1 km以内の区域

番号	㉒	路線名	市道 成山長久保線
住所	安積町長久保一丁目 地内		
車の往来が激しく、見通しが悪い。カラー舗装をするなど運転手に注意を呼び掛けるような手だてが必要。			

番号	㉓	路線名	市道 加正東屋敷線
住所	安積町荒井字加正		
ほぼ同じ幅員の市道交差点であり、どちらが優先なのかわからない。一時停止の規制・看板・標示			

番号	㉔	路線名	市道 荒井長者線
住所	安積町荒井三丁目		
信号に気づかずスピードを出したまま通過する車両が多く、交差点での事故の際、車が歩道に乗り上げることがある。			

番号	㉕	路線名	市道 成山長久保線
住所	安積町笹字西長久保		
抜け道として利用している車が多く運転手から交差点が見えない。接触事故が発生した。			

番号	㉖	路線名	成山町5号線
住所	安積町成山町		
坂道からのT字路で「止まれ」の標識がない。自動車よりも自転車心配される。			

番号	㉗	路線名	安積荒井本町5号線
住所	安積荒井本町 地内		
幹線道路へ繋がる直線道路であり、道幅が狭いが車の速度が速い。一部歩道もない。			

番号	㉘	路線名	日出山荒井線
住所	安積町中屋敷 地内		
幹線道路への抜け道となっており交通量も多いが、道幅が狭く歩道もない。			

番号	㉙	路線名	安積荒井本町安積荒井三丁目線
住所	安積町荒井本町 地内		
横断歩道前で安全に待っていることができない。			