

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	1
対策内容	注意喚起標識設置 車止めの設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25・令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	2
対策内容	歩道段差解消

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	4
対策内容	視線誘導標設置 防護柵設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	16
対策内容	グリーンベルトの設置 減速を促す路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後




令和2年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	17
対策内容	路面のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	18
対策内容	区画線 ラバーポールの設置 停止線の補修

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	19
対策内容	グリーンベルトの設置 ラバーポールの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	20
対策内容	外側線の引き直し（内側へ） グリーンベルト・ラバーポール・路面標示の設置

対策前後の状況

対策前





対策後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	21
対策内容	交差点のカラー化 路面標示の設置 横断歩道の新設
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
令和元年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	22
対策内容	一時停止規制の検討 一時停止規制の有無に応じた路面標示の検討

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	23
対策内容	車止めの設置 横断歩道の移設

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	24
対策内容	クロスマーク、ラバーポール設置 外側線の補修 30kmの速度規制の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	25
対策内容	歩道部のカラー化 路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	26
対策内容	外側線の補修 グリーンベルトの設置 横断歩道の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	27
対策内容	外側線 路面標示設置 警察による立哨

対策前後の状況

対策前



対策後




令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第一小学校
箇所番号	28
対策内容	公園に対応を依頼

対策前後の状況

対策前



対策後



令和4年度施工