


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	2
対策内容	カラー舗装（横断歩道） 区画線・路面標示（減速） ドットライン・グリーンベルト設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	3
対策内容	路肩カラー舗装 区画線・路面標示(減速)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	4
対策内容	歩行者溜り、路面標示 横断歩道設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	6
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	7
対策内容	区画線の補修 横断歩道の補修

対策前後の状況

対策前






対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）	
学校名	郡山市立三和小学校	
箇所番号	9	
対策内容	クロスマーク・路面標示の設置 交差点カラー化 注意喚起の看板設置	
対策前後の状況		
	対策前	対策後
	 	 <p>平成30年度施工</p>

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三和小学校
箇所番号	10
対策内容	カーブミラーの設置 路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工