

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三穂田中学校
箇所番号	1
対策内容	カラー舗装、白発光道路鋏

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工


平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三穂田中学校
箇所番号	2
対策内容	区画線 路面標示（減速）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三穂田中学校
箇所番号	3
対策内容	カラー舗装、ポストコーン

### 対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三穂田中学校
箇所番号	5
対策内容	カラー舗装 路面標示

## 対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工




## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（三穂田町）
学校名	郡山市立三穂田中学校
箇所番号	7
対策内容	区画線の補修 グリーンベルトの設置

### 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工