・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【河内小学校】　（住所：郡山市逢瀬町河内字町東13）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	河内郡山線	郡山市　逢瀬　町　河内　字　鳥越	交通量が多い。横断歩道はあるが、カーブが急で見通しが悪い。	H24	区画線・導流帯	県	H26	○	○	○		
					H24	横断歩道再塗装	公安	H25	○	○			
					R1	路面標示　ラバーポール設置	県	R2	○	○	○		
					R1	横断歩道再塗装　看板補修	公安	R2	○	○	○		
2	県道	長沼喜久田線	郡山市　逢瀬　町　河内　字　鍛冶内	信号機も横断歩道も設置されてあるが、県道が交わる交差点で、交通量が多い。	—	横断歩道再塗装	公安	H25	—	○	○		
3	市道	申久保笊内線	郡山市　逢瀬　町　河内　字　藤田	交通量が多い。西側にカーブがあり、見通しが悪い。									
4	市道	庚坦原河内線	郡山市　逢瀬　町　河内　字　原	交通量が多い。横断歩道はあるが、緩いカーブで見通しが悪い。									
5	県道	河内郡山線	郡山市　逢瀬　町　河内　字　笊内	交通量が多い。道路北側に児童宅があり、横断歩道のないところを毎日横切っている。									
6	市道	河内屋敷1号線	郡山市　逢瀬　町　河内　字　屋敷	道幅が狭い。登校時には、出勤の車が多い。									
7	市道	町東屋敷1号線	郡山市　逢瀬　町　河内　字　町東	下校時、児童が通る歩道が途中で65mほど切れており危険な状態である。	R5	グリーンベルト　外側線の補修	市		○				
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										