


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平中学校
箇所番号	1
対策内容	路面カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平中学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（片平町）	
学校名	郡山市立片平中学校	
箇所番号	10	
対策内容	道路改良（門口工区）	
対策前後の状況		
対策前	→	対策後
		
		平成20年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平中学校
箇所番号	11
対策内容	側溝改修 横断歩道標識の改修

対策前後の状況

対策前






対策後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）			
学校名	郡山市立片平中学校			
箇所番号	12			
対策内容	外側線の補修 側溝の蓋掛け 停止線 ダイヤマークの補修 優先道路の変更			
対策前後の状況				
対策前		対策後		
				
平成29年度施工				

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（片平町）
学校名	郡山市立片平中学校
箇所番号	13
対策内容	交差点のカラー化 路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後



令和5年度施工