

行健第二小学校

番号	①	路線名	山崎尾池北線
住所	郡山市富久山町八山田字尾池48-7		
バイパスの近くで、交通量が多い。			

番号	②	路線名	八山田1号線
住所	郡山市富久山町八山田三丁目178		
交通量が多く、信号機が無く、横断歩道のみとなっている。			


番号	③	路線名	八山田三丁目1号線
住所	郡山市富久山町八山田二丁目166		
交通量が多く、横断するとき危険。			

番号	④	路線名	*区画整理地内
住所	郡山市富久山町八山田字南広谷20-1		
交通量が多く、横断するとき危険。			

番号	⑤	路線名	八山田1号線
住所	郡山市富久山町八山田四丁目3		
交通量が多く、横断するとき危険。			

番号	⑬	路線名	八山田三丁目13号線
住所	郡山市八山田三丁目		
令和4年度に歩道が延長されたが宮脇橋の所まで延伸してもらいたい。			

番号	⑭	路線名	桑野日和田線
住所	郡山市八山田三丁目		
抜け道で急ぐ車や中高生の自転車が、登校する児童の列に危険である。			



番号	⑥	路線名	宮脇鹿島館線
住所	郡山市富久山町八山田宮脇		
側溝が途中で途切れている。15分ほどの短時間に510人ほどの子供が通行するため危険。			

番号	⑦	路線名	山崎尾池線
住所	郡山市富久山町八山田字尾池(八山田第二土地区画整理事業区域)		
交差点信号付近から約300mにわたり歩道が非常に狭く危険な状況である。バイパスの上り口もでき、交通量が増えさらに危険が増している。			

番号	⑧	路線名	八津地藏面線
住所	郡山市富久山町八山田字稻荷林		
交通量が多いうえ、道路の幅が狭く、車両同士のすれ違いはぎりぎりである。毎年、事故が発生しており危険な状況である。			

番号	⑨	路線名	八山田三丁目12号線
住所	郡山市八山田三丁目		
短時間に200人ほどの児童数が通行するので危険。			

番号	⑩	路線名	北久保2号線
住所	郡山市富久山町八山田字下屋敷		
変則交差点で288号線からまたは288号線への抜け道として使用する車両が多い危険。			

番号	⑪	路線名	八山田1号線
住所	八山田五丁目 地内		
朝や夕方は特多く見通しも悪い、児童にとって危険な箇所として、地域住民も認知している。			

番号	⑫	路線名	福原八山田館前線
住所	郡山市八山田三丁目		
学校方向から左折しようとした際左カーブに見える交差点で、横断中の児童を見落としやすい。			

昭和二丁目八山田線