

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	2
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	3
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	5
対策内容	路肩カラー舗装 カーブミラー設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	7
対策内容	歩道整備

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）	
学校名	郡山市立熱海小学校	
箇所番号	8	
対策内容	歩道整備済み	
対策前後の状況		
	対策前	対策後
		
		平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	10
対策内容	歩道整備

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	12
対策内容	道路の拡幅 グリーンベルト 信号機の修繕

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立熱海小学校
箇所番号	15
対策内容	グリーンベルト 路面標示の検討 外側線の補修

対策前後の状況

対策前



対策後



令和4年度施工