


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立安子島小学校
箇所番号	1
対策内容	交差点カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立安子島小学校
箇所番号	2
対策内容	路面標示(減速)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立安子島小学校
箇所番号	3
対策内容	路面標示（通学路）

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（熱海町）
学校名	郡山市立安子島小学校
箇所番号	4
対策内容	道路の狭さく カラー化 止まれの路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後



令和4年度施工