


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立田母神小学校
箇所番号	1
対策内容	グリーンベルト

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立田母神小学校
箇所番号	2
対策内容	グリーンベルト

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立田母神小学校
箇所番号	3
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立田母神小学校
箇所番号	4
対策内容	道路改良（田母神工区）

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工