


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬中学校
箇所番号	1
対策内容	側溝整備 路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬中学校
箇所番号	3
対策内容	区画線・路面標示（減速） ラバーポール

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬中学校
箇所番号	6
対策内容	区画線 ポストコーン

## 対策前後の状況

対策前





対策後



平成27年度施工

## 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区（田村町）	
学校名	郡山市立高瀬中学校	
箇所番号	7	
対策内容	歩道新設	
対策前後の状況		
対策前		対策後
	➔	
令和3年度施工		

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬中学校
箇所番号	8
対策内容	道路拡幅 路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬中学校
箇所番号	9
対策内容	側溝改修 路肩のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立高瀬中学校
箇所番号	10
対策内容	横断歩道新設

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工