


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区（田村町）
学校名	郡山市立二瀬中学校
箇所番号	6
対策内容	樹木剪定 歩道堆積物の除去

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工