

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立鬼生田小学校
箇所番号	1
対策内容	区画線・路面標示(減速)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立鬼生田小学校
箇所番号	2
対策内容	区画線・路面標示(減速)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立鬼生田小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線・路面標示(減速) 歩道設置(鬼生田工区)

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区(西田町)
学校名	郡山市立鬼生田小学校
箇所番号	5
対策内容	区画線の設置 歩道のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



平成29年度施工