・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【三町目小学校】　（住所：郡山市西田町三町目字竹ノ内132）

令和6年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	三春日和田線	郡山市　西田　町　三町目　字　竹ノ内	道路の幅が狭く、交通量が多いことに加え、歩道もない。	H24	区画線・カラー舗装(横断歩道)・導流帯	県	H26	○	○			
2	県道	三春日和田線	郡山市　西田　町　三町目　字　平	交通量も多く、信号機、歩道もない。	H25	区画線・路面標示（減速）	県	H26	○	○			
3	市道	根木屋鬼生田線	郡山市　西田　町　三町目　字　吉田	坂になっているために、スピードを出す車両が多い。また、歩道がない。	H24	路面カラー舗装(減速) 歩道整備	市	H25～	○	○			
4	市道	竹ノ内桜内線	郡山市　西田　町　三町目　字　吉田	交通量も多く、信号機、歩道もない。		カラー舗装	市	H27	－	○			
5	市道	根木屋鬼生田線	郡山市　西田　町　三町目　字　福内	歩道は片側のみのため、横断歩道の無い通行量が多い道路を横断せざるを得ない。	H27	路肩堆積土砂の撤去	市	H27	○	○			
6	県道	三春日和田線	郡山市　西田　町　三町目　字　平	登校児童数は，少ないが歩道がなく、交通量が多いため危険である。また、路側帯も狭く危険である。		グリーンベルト・路面表示	県		○				西田学園へ引き継ぎ
7	県道	三春日和田線	郡山市　西田　町　三町目　字　桜内	大谷地地内より桜内地内へ移動の際，路側帯が狭く，歩行に危険を伴う。交通量は多く，速度も出ている。		グリーンベルト	県		○				西田学園へ引き継ぎ
						区画線の補修・路肩の土砂撤去	県	H29	○	○			
						速度の規制	公安		○				西田学園へ引き継ぎ
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										

西田学園開校に伴い閉校のため、対策見合わせ