

石塚樋門・ポンプゲート築造工事第3工区 工事状況

令和6年5月末 進捗率 約17%

5月は、ポンプ施設部の土留工を行いました。
6月は、引き続き、ポンプ施設部の土留工を行います。



全景写真



市道切り回し工事完了



平面図



鋼矢板施工状況



鋼矢板施工状況

