

石塚樋門・ポンプゲート築造工事第3工区 工事状況

令和6年6月末 進捗率 約18%

6月は、ポンプ施設部の土留工を行いました。
7月は、ポンプ施設部の土留工及び掘削などを行います。



全景写真



鋼矢板搬入状況



平面図



鋼矢板施工状況



鋼矢板施工状況

