


# 図景貯留管関連管渠築造工事 第2工区 工事状況

令和6年6月末 進捗率 約95%

6月は、既設側溝撤去、新設側溝・柵設置及び舗装仮復旧などを行いました。  
7月は、植栽復旧などを行います。



新設側溝設置状況



埋戻し転圧状況



平板ブロック・歩車道境界ブロック復旧完了



隅切り部側溝設置状況



隅切り部側溝復旧完了