図景貯留管関連管渠築造工事 第2工区 工事状況

令和6年7月末 進捗率 100%

7月は、植栽復旧などを行い、図景貯留管関連管渠築造工事(第2工区)の工事が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



高木建込状況



二脚鳥居支柱設置状況



灌水状況



工事完了





工事完了