

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区 工事状況

令和6年9月末 進捗率 約34%

9月は、ポンプ施設部の掘削、基礎砕石及び均しコンクリート施工などを行いました。
10月は、ポンプ施設部の鉄筋組立施工などを行います。



全景写真



ポンプ施設部掘削状況



ポンプ施設部基礎砕石施工状況



ポンプ施設部均しコンクリート完了



平面図

