



喜久田小学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和6年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の交通安全点検を実施しています。

日時：令和6年6月5日（水）

合同点検：午前 8:40～午前10:15

対策会議：午前10:30～午前11:00

点検箇所

《喜久田小学校の通学路》

- ①喜久田町堀之内字南門 地内
(市道：空田堂城前線)



〔通学路の状況〕

喜久田駅前の市道に設置された狭い歩道では、一部縁石が低くなっている箇所が確認されました。

- ②喜久田町堀之内字金久保 地内
(市道：空田堂城前線)

〔通学路の状況〕

既に横断歩道やカラー舗装等の対策が実施されている交差点になりますが、依然として車両がスピードを出して通行しています。

- ③喜久田町卸一丁目 地内
(市道：早稲原卸一丁目線)

〔通学路の状況〕

卸団地内は、駐停車のトラックが視界を遮り見通しがよくありません。ドライバーが横断児童を見落とす危険があります。

- ④富久山町八山田字広谷原 地内
(県道：荒井郡山線)

〔通学路の状況〕

東北自動車道高架下の県道(荒井郡山線)では、外側線やグリーンベルトの舗装が薄くなり、児童の歩行スペースが明確ではありません。



合同点検終了後、対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

対策案



【喜久田小学校点検箇所の対策案】

- ①について 『交差点のカラー化』『交通安全教室の活用』『信号機設置の検討』等
- ②について 『路面標示の設置』『交通安全教室の活用』『信号機設置の検討』等
- ③について 『横断歩道設置の検討』『通学路変更の検討』等
- ④について 『外側線の補修』『グリーンベルトの補修』『側溝蓋の補修』『路面標示設置の検討』『交通安全教室の活用』等



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。



①



②



③



④



喜久田小学校

〈対策会議〉



ドライバーの皆さん
こども達に優しい運転
を心がけてください！

