

(令和5年度) 大町土地区画整理事業 道路改良工事(電線地中化)その1 工事状況

施行場所：郡山市大町一丁目 外 地内（都市計画道路 日の出通り線）

令和6(2024)年2月末 進捗率 約84%

2月は、舗装取り壊し、掘削(床掘)を行い、電線共同溝(管路部)及び排水構造物の施工を行いました。
3月は、引き続き、電線共同溝及び排水構造物の施工を行います。



電線共同溝(管路部)施工状況



電線共同溝(管路部)施工状況



排水構造物(床掘)設置状況



排水構造物(円形側溝)設置状況



凡 例	
施工済	
未施工	

