

大河原地区関連管渠築造工事 第2工区 工事状況

令和7年1月末 進捗率 約42%

1月は、管路掘削及び土留工を行いました。


2月は、管路掘削及びボックスカルバート布設などを行います。



掘削状況



桁受設置状況（土留工）



桁受・受桁設置完了（土留工）



覆工板設置完了

