

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区 工事状況

令和7年1月末 進捗率 約86%

1月は、ポンプ施設部の鉄筋組立及びコンクリート打設を行いました。  
2月は、ポンプ施設部のコンクリート養生、型枠解体及び埋戻しなどを行います。



全景写真



ポンプ施設部鉄筋組立状況



ポンプ施設部型枠施工状況



ポンプ施設部コンクリート打設状況



平面図

