


# 大河原地区関連管渠築造工事 第2工区 工事状況

令和7年2月末 進捗率 約68%

2月は、管路掘削及びボックスカルバート基礎工を行いました。  
3月は、ボックスカルバート布設、埋戻し及び土留材撤去などを行います。




床掘状況



基礎鉄筋組立完了



基礎コンクリート打設状況



基礎コンクリート打設完了

