

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区 工事状況

令和7年2月末 進捗率 約91%

2月は、ポンプ施設部のコンクリート養生、型枠・足場解体及び埋戻しなどを行いました。  
3月は、ポンプ施設部の鋼矢板引抜き、支保工撤去及び埋戻しなどを行います。



全景写真



足場解体状況



ポンプ槽完了



埋戻し状況



平面図

