

大島小学校

番号	①	路線名	
住所	学区内全域		
本校学区は市街地のため、交通量が多い上、細い路地も多数あり、いずれの場所も様々な危険が存在している。			

番号	②	路線名	大町一桑野二丁目線
住所	郡山市並木四丁目		
押しボタン式信号があるが現在工事中で信号を見落とす車もある。			

番号	③	路線名	咲田一桑野四丁目線
住所	郡山市並木一丁目		
交通量が多い上、信号がない。内環状線に出る車が渋滞すると安全を確認しにくい。			

番号	④	路線名	大町一桑野二丁目線
住所	郡山市並木四丁目		
歩道拡張工事のため、片側通行等の交通規制が行われていて通常と状況が異なる。			

番号	⑤	路線名	大町一桑野二丁目線
住所	郡山市桑野二丁目		
交通量が多い上、道路が直線ではないため、特に後方からの車の確認がしにくい。			


番号	⑥	路線名	荒井八山田線
住所	郡山市並木四丁目		
交通量が多く、時間帯によっては歩道を走る自転車も多い。			

番号	⑦	路線名	若葉桑野線
住所	郡山市並木三丁目		
交通量が多く、時間帯によっては歩道を走る自転車も多い。			

番号	⑧	路線名	大町一桑野二丁目線
住所	郡山市桑野五丁目		
交通量が多いT字路で信号もなく、横断しにくい。			

番号	⑨	路線名	桑野一丁目五丁目1号線
住所	郡山市桑野三丁目		
交通量が多く、路肩も電柱等が支障となり危険である			

番号	⑩	路線名	桑野日和田線
住所	郡山市桑野五丁目		
橋の北側が幅員が狭くなるため、十分な歩行空間が確保できず危険。			



番号	⑪	路線名	桑野四並木五丁目1号線
住所	郡山市桑野五丁目		
車両がスピードを出して交差点に進入するため危険。			

番号	⑫	路線名	朝日一並木五丁目1号線・並木二桑野五丁目線
住所	郡山市並木四丁目		
交通が多いが、道路幅員が狭く信号交差点の歩行者たまりがないため危険。			

番号	⑬	路線名	大島前矢ノ根石2号線
住所	郡山市富田町字大島前		
住宅地内の幅の狭い道路であり、外側線もなく危険である。			

番号	⑭	路線名	桑野日和田線
住所	郡山市富田町字大島		
交通量が多いバス通りの道路であるが、カーブで坂道のため危険である。			

番号	⑮	路線名	並木五丁目大島前線
住所	郡山市並木五丁目		

優先道路が分かりにくく交差点が危険である。
抜け道で交通量が多く、歩行者が危険。

番号	⑯	路線名	並木二桑野五丁目線
住所	郡山市並木二丁目		
見通しの悪い幅員のある交差点で、交通量が多く横断歩道を渡る児童にとって危険である。			

番号	⑰	路線名	並木四桑野五丁目線
住所	郡山市桑野五丁目 地内		

生垣が道路にはみ出していて、通行の支障となっている。

番号	⑱	路線名	朝日一並木五丁目1号線
住所	郡山市並木四丁目 地内		
下校は右側を通行し、北側横断歩道を横断する。グリーンベルト等の設置をしてほしい。			

番号	⑲	路線名	大町一桑野二丁目線
住所	郡山市桑野一丁目 地内		

点滅信号撤去後、事故が多発している。

番号	㊫	路線名	並木二丁目5号線
住所	郡山市並木二丁目 地内		

横断歩道がなく、児童が横断するときに大変危険である。止まれの標識はあるが、停止線は薄くなっている。