


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大島小学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大島小学校
箇所番号	8
対策内容	交差点内のカラー舗装 横断歩道設置の検討

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大島小学校
箇所番号	9
対策内容	電柱移設 区画線の引き直し 路肩カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立大島小学校		
箇所番号	10		
対策内容	道路拡幅の検討 路面標示　グリーンベルト 転落防止柵		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
			
		平成29年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大島小学校
箇所番号	11
対策内容	路面標示の補修、交差点内のカラー化、路面標示 横断歩道補修

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区	
学校名	郡山市立大島小学校	
箇所番号	12	
対策内容	区画線 通学路の変更	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
		平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大島小学校
箇所番号	13
対策内容	区画線 路肩のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立大島小学校		
箇所番号	14		
対策内容	速度抑制ドットライン 路面標示 通学路標識等		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成28年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大島小学校
箇所番号	15
対策内容	交差部にドットライン 通学路の変更

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大島小学校
箇所番号	16
対策内容	交差部にドットライン 通学路の変更

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区	
学校名	郡山市立大島小学校	
箇所番号	17	
対策内容	除草	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
		令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大島小学校
箇所番号	18
対策内容	グリーンベルト、路面標示の設置 横断歩道 停止線の補修 ゾーン30指定

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大島小学校
箇所番号	19
対策内容	信号機の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和3年度施工