

小山田小学校

番号	①	路線名	大徳南小山田西線
住所	郡山市富田町字大徳南		
交通量が多く、横断歩道を渡るのに時間がかかる。			

番号	②	路線名	向舘庚坦原線
住所	郡山市大槻町字六角北		
横断歩道はあるが交通量が多く、横断できない。待機スペースがなく危険。			

番号	③	路線名	土瓜六角線
住所	郡山市大槻町字六角		
横断歩道もなく、朝晩の車の数も比較的多い。			

番号	④	路線名	向舘庚坦原線
住所	郡山市片平町字釜場 地内		
歩道もなく、通行量が多いため危険。			

番号	⑤	路線名	前田新蟻塚線
住所	郡山市片平町字釜場 地内		
幅員が狭いため、通学時に車両と児童の十分な距離が取れず危険。			

番号	⑥	路線名	前田木宮東線
住所	郡山市片平町字新蟻塚 地内		
幅員が狭く、側溝に蓋がなく危険。			

番号	⑦	路線名	前田木宮東線
住所	郡山市片平町字新蟻塚 地内		
交通量が多く、スピードを出す車が多い。			

番号	⑧	路線名	土瓜六角線
住所	郡山市大槻町土瓜 地内		
橋の上が狭く、通学時に車が通る際危険である。			

番号	⑨	路線名	六角1号線
住所	郡山市大槻町六角 地内		
グリーンベルトを設置してほしい。			

番号	⑩	路線名	六角 6 号線
住所	大槻町字六角 地内		
歩道はなく、児童は側溝の上を一列に並んで、登校している。速度制限の表示が道路にプリントされていない。			

番号	⑪	路線名	向舘庚坦原線
住所	大槻町小山田西 4 地先		
車両の抜け道となっていて、通行量が多い。そのため、すれ違う際に車両がボールとボールの間に入り込むため危険である。			

番号	⑫	路線名	大徳南小山田西線
住所	郡山市富田町字大徳南 地内		
見通しは良いが、登下校時の交通量は多く高速で通行する車も目立つことから、減速等注意喚起及び時間帯規制が必要。			

番号	⑬	路線名	土瓜5号線
住所	大槻町土瓜		
時間帯規制がなく、通学時間帯に抜け道として利用する車が多く危険。時間帯規制や時間帯一方通行ゾーン設置等をしてほしい。			

番号	⑭	路線名	向舘庚坦原線
住所	郡山市富田町字大徳南 地内		
通勤時間帯には、交通量が大変多く危険			

番号	⑮	路線名	六角北西高森線
住所	郡山市片平町字出馨東 地内		
道幅が狭く危険だと住民から要望があった			

番号	⑯	路線名	下篠林小割林線
住所	郡山市大槻町字下篠林 地内		
道の狭い住宅地で、家屋等により見通しが悪い。 注意喚起の標示をつけてほしい。			

番号	⑰	路線名	小山田六角北1号線
住所	郡山市大槻町字六角 地内		
抜け道利用の自動車も通行するために、登校時間帯は児童との接触も考えられ、大変危険である。			

