

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	1
対策内容	横断歩道前のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立小山田小学校		
箇所番号	2		
対策内容	ポストコーン設置		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		令和元年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線 ポストコーン設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	4
対策内容	歩道新設

対策前後の状況

対 策 前

対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	6
対策内容	側溝改修 蓋掛け

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後





平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	7
対策内容	カラー舗装 ドットライン

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立小山田小学校		
箇所番号	8		
対策内容	ガードパイプ ダイヤマーク、規制標識移設 横断歩道設置		
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
平成27年度施工			

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	9
対策内容	外側線 グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立小山田小学校		
箇所番号	10		
対策内容	外側線　グリーンベルト 路面標示 ゾーン30の規制		
対策前後の状況			
対　策　前		対　策　後	
			
		平成30年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	11
対策内容	ラバーポールの設置（追加）

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	12
対策内容	外側線、グリーンベルト、路面標示（通学路）設置 ゾーン30の指定

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	13
対策内容	路面標示 交差点のカラー化 時間帯規制

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	14
対策内容	路面標示・交差点のカラー化 路面標示 T字マークの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	15
対策内容	路面標示 T字マークの設置

対策前後の状況

対 策 前




対 策 後



郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立小山田小学校
箇所番号	16
対策内容	交差点のカラー化 カーブミラーの設置

対策前後の状況



令和6年度施工