対策後に再度点検した場合はC: CheckにOCheck後、改善した場合はA: ActionにO

## 対 策 一 覧 表

【大成小学校】 (住所:郡山市鳴神2丁目55) 令和7年3月現在

	χη· <del>Τ·</del> ηχ	路線名	<b>箇所名·住所</b>				現状·危険内容	点検 年度	対策内容(案)	事業主体	対策 年度	事業の進捗状況				
番号	種別											Р	D	CA	備	考
1	市道	荒井堤線	郡山市	大槻	町	字 南反田	細い道路と二車線の道路の交差点。交通事 故が多い。									
2	市道	島二丁目16号線	郡山市	鳥神	町 一丁目	字(島跨道橋	交通量が非常に多い。点滅信号があるが、 無視する車もいる。									
3	市道	静町北ノ林線	郡山市	大槻	町	字 北ノ林	六又で交差していて、信号がないため、危険 である。	H25	路面標示(カーブ注意・横断 者注意)	市	H28	0	0	0		
4	市道	台新一島二丁目4号線	郡山市	島	町 二丁目	字	住宅街の路地内交差点で見通しが悪く、交 通事故が多発している。	H25	交差点内カラー舗装	市	H28	0	0	0		
5	市道	北八耕地大六田線	郡山市	大槻	町	字 北中野	道路を横断する際に見通しが悪い。	H27	停止線、「止まれ」強調マー ク	公安	H28	0	0			
	市道							H27	路面標示	市	H28	0	0	0		
6	市道	北ノ林中野二丁目線	郡山市	大槻	町北ノ林	字	側溝に一部蓋がなく、車道に出て通学する 場所があり危険。	R2	外側線 路面標示の設置	市		0				
									側溝改修 グリーンベルトの検討	市	R6	0	0		R4一部	施工
7	市道	鳴神三丁目堤三丁目線	郡山市 鳴神	鳴神	町 三丁目	字	車の通行量は非常に多い。また、本校に登校する児童、自転車、歩行者ともに非常に多い。注意喚起のため、道路に色を付けて欲しい。	R3	路面標示 交差点のカラー化	市	R4	0	0			
									駐車スペースの確保と側溝	学校		0				
									送迎する保護者への指導	学校		0				
8	市道	鳴神三丁目堤三丁目2号線	郡山市	鳴神	町 三丁目	字	歩道が道路側に傾斜している。凍結時、道路に滑り落ち、車道に飛び出してしまう危険がある。	R6	区画線補修	市		0				
			郡山市		町	字			融雪剤散布	学校		0				
9	市道	鳴神三丁目堤三丁目線	郡山市	鳥神	町 二丁目	字	古い横断歩道が残り、一時停止の車が新しい横断歩道まで出てくる状況。児童は、古い横断歩道と新しい横断歩道を混同する。	R6	古い横断歩道削除・停止線 移設	公安	R6	0	0			
			郡山市		町	字			グレーチングの交換または暗渠 化	県		0				
			郡山市		町	字										
			郡山市		町	字										
			郡山市		町	字										
			郡山市		町	字										
			郡山市		町	字										
			郡山市		町	字										